

RESULTATS :
RESULTATS DES PRELEVEMENT EFFECTUES
SUR 4 VSAB SP (choisis au hasard) HORS BOUCHES DU RHONE (1998)

LIEUX DE PRELEVEMENTS		Contamination par l'environnement et les secouristes		Contamination par les victimes	
Surfaces du véhicule	Cellule sanitaire	<ul style="list-style-type: none"> ■ poignées de portes 1NS ■ rails du brancard 3NS ■ intérieur des tiroirs à médicaments 4A ■ surfaces des filtres des aérateurs 4A ■ eau coulant du robinet de l'évier 3NS ■ parois intérieures du réservoir d'eau 4NS 		■ dessus du brancard	2NS
	Cellule non sanitaire	<ul style="list-style-type: none"> ■ volant du véhicule 4A 			
Matériel	Usage unique	<ul style="list-style-type: none"> ■ gants non stériles dans une boîte ouverte depuis ? 1NS ■ gants non stériles sur les mains d'un secouriste ? ■ compresses non stériles dans son emballage entamé depuis ? ? ■ antiseptique (alcool ou bétadine) dans un flacon entamé depuis ? 4A 			
	Réutilisable	<ul style="list-style-type: none"> ■ poignées de brancard 4A 		<ul style="list-style-type: none"> ■ matelas d'immobilisation à dépression 2NS ■ surface intérieure d'une attelle aluform (ex. jambe) 4NS ■ couvertures 3NS ■ intérieure du masque adulte du BAVU 4A ■ surface côté victime de la valve patient 1NS* ■ intérieure du corps du BAVU 4A ■ intérieur d'un bocal d'aspirateur de mucosités 3NS* ■ brassard à tension (surface en contact avec la peau) 4NS* ■ pastille du stéthoscope 3NS ■ bord de la ventouse d'un cardio-pompe 2NS 	
Humain		<ul style="list-style-type: none"> ■ vêtements 2NS ■ mains nues (en cours d'intervention?) 4A 			

A : « acceptable » / NS : « non satisfaisant » / (*) : « qualitativement grave » / zones à risques

Coliformes (cuve d'eau), Pseudomonas aeruginosa (paroi interne de la valve patient), Staphylocoques aureus (brassard à tension) et epidermidis, Corynebacterium, Candida (bocal aspirateur muco)...

